

Bilaga 4 Nedlagda deponier

1. Nedlagda deponier där kommunen varit verksamhetsutövare

1.1 Deponier yngre än 30 år

Tabell 1, visar deponier yngre än 30 år, för vilka Strömsunds kommun (enligt förordningen om deponering av avfall) ansvarar för att vidta de åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljön.

Alla deponier som inte är återställda, med undantag för slamdeponier, ska besiktas årligen som en del av verksamhetsutövarens egenkontroll. Enligt avfallsplanen ska alla deponier yngre än 30 år, utom slakt- och slamdeponier, vara riskklassificerade enligt MIFO-modellen senast år 2026.

Några av nedanstående deponier är tidigare riskklassificerade enligt Växjömodellen år 1996. Växjömodellen innebär att fältstudier och personintervjuer har legat till grund för riskbedömning och riskklassificering avseende avfallets mängd, sammansättning och hantering. En översiktlig bedömning av geologi/grundvatten, ytvattenpåverkan samt konflikter avseende natur, landskapsbild, skräpighet mm har gjorts. Riskklasserna är indelade efter 1-4, där 1 betyder en mycket stor risk, 2 betyder en stor risk, 3 betyder en måttlig risk och 4 betyder en liten risk för påverkan på hälsa och miljö.

Beteckningen "återställd" innebär att sluttäckningen har godkänts av tillsynsmyndigheten och deponin efter detta datum inte ska behöva några fler åtgärder utöver den övervakning av miljöpåverkan som i vissa fall kan behövas.

Tabell 1: Deponier yngre än 30 år

Fastighets-beteckning	Typ av deponi	Drifts period	Koordinater SWEREF99 TM	Riskklass	Status
Arås 1:2 Nyare tippområde	Slamdeponi	1971–1998	N7057420 E518295	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Återställd 2015. Koordinatsatt och okulärbesiktad 2020
Berget 1:28 Strömsund etapp 1	Grov- och hushållsavfall, aska, ev. industriavfall	1975–1995	N7084617 E532477	Risken för förorening anses ringa men ska klassificeras enligt MIFO-modellen.	Återställd 2021. Koordinatsatt 2020 Provtagning sker. Klassificeras enligt MIFO till 2026
Berget 1:28 Strömsund etapp 2	Grov- och hushållsavfall, aska, ev. industriavfall	1995–2008	N7084593 E532239	Risken för förorening anses ringa men ska klassificeras enligt MIFO-modellen.	Återställning påbörjad. Tätskikt 2022-2026. Provtagning sker. Koordinatsatt 2020. Klassificeras enligt MIFO till 2026
Bodums-Ön 1:34 Rossön	Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall	1973–1999	N708640057 E566887	Risken för förorening anses ringa men ska klassificeras enligt MIFO-modellen.	Återställning påbörjad. Växtetableringsskikt återstår. Provtagning sker. Koordinatsatt 2020. Klassificeras enligt MIFO till 2026
Bodums-Ön 1:34 Rossön	Slamdeponi	?–2008	N567067 E7085945	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Återställd 2010. Okulärbesiktad 2019. Koordinatsatt 2020.

Fastighets-beteckning	Typ av deponi	Drifts period	Koordinater SWEREF99 TM	Riskklass	Status
Ede 5:10	Slamdeponi	1973–1998	N7048080 E527651	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Återställd 2010. Okulärbesiktad 2019. Koordinatsatt 2020.
Fyrås 2:42	Slamdeponi	1989–2008	N7045202 E516149	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Återställd 2009. Okulärbesiktad 2020 Koordinatsatt 2020.
Fyrås 3:22	Slamdeponi	1975–2008	N7043610 E516854	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020
Grenås 2:19	Slamdeponi	1971–2008	N7054433 E520138	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Återställd 2009. Okulärbesiktad 2020 Koordinatsatt 2020.
Gåxsjö 1:16	Slamdeponi	?–1999	N7057403 E503750	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Återställd 2005. Koordinatsatt 2020
Hillsand 1:34 Svanavattnet	Slamdeponi	1978–2009	N7108495 E507552	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Återställd 2009. Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021.
Hoting 2:25	Grov- och hushålls- avfall, ev. industri- avfall. Slamdeponi	1973–1999	N7110737 E553997	Risken för förorening anses ringa men ska klassificeras enligt MIFO-modellen.	Återställning pågår. Växtetableringsskikt återstår. Koordinatsatt 2020 Provtagning sker. Klassificeras enligt MIFO till 2026
Jorm 1:294 f.d. Jorm 1:23	Slamdeponi	?–2008	N7171067 E457912	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Junsternäs 1:1	Grovavfall, hus- hållsavfall, asbest, aska, industriavfall	1975–2008	N7159536 E458087	Risken för förorening anses ringa men ska klassificeras enligt MIFO-modellen.	Återställning pågår. Växtetableringsskikt återstår. Koordinatsatt 2020 Provtagning sker. Klassificeras enligt MIFO till 2026
Junsternäs 1:1	Slamdeponi	?–2008	N715942 E459839	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Återställd 2010. Okulärbesiktad 2018. Koordinatsatt 2020
Järvsand 1:12 Fd. Järvsand 1:22	Slamdeponi	?–2009	N7097337 E538931	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Återställd 2009. Koordinatsatt 2020.
Lorås 1:23 Fd Lorås 2:8	Slamdeponi	1985–2008	N7041096 E510248	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Återställd 2009. Koordinatsatt 2020. Okulärbesiktad 2020.
Skansnäset 1:60 Fd. Rotnäset 1:2 Norråker	Slamdeponi	1973–1998	N7148092 E526692	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Återställd 2009. Koordinatsatt 2020. Klassificeras enligt MIFO till 2026
Siljeåsen 2:31 Gubbhögen	Grov- och hus- hållsavfall, slam, ev. industriavfall, brännrop	1977–1999	N7119935 E524710	Risken för förorening anses ringa men ska klassificeras enligt MIFO-modellen.	Återställd 2009. Koordinatsatt 2020 Klassificeras enligt MIFO till 2026
Stora Blåsjön 2:2, Ankarede	Slamdeponi	?–2008	N7188002 E0462034	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej	Återställd 2009. Okulärbesiktad 2018.

Fastighets-beteckning	Typ av deponi	Drifts period	Koordinater SWEREF99 TM	Riskklass	Status
Svaningen 1:25	Slamdeponi	1978–2008	N7132388 E494726	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Återställd 2009. Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Tåsjö 4:54, Hoting	Slamdeponi	1977–2011	N7115236 E551028	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Återställd 2013. Okulärbesiktad 2018. Koordinatsatt 2020.
Täxan 1:8	Slamdeponi	1980–2008	N7066979 E544669	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Återställd 2009. Koordinatsatt 2020.
Västra Tåsjö 1:83, Västertåsjö	Slamdeponi	1980–2008	N7139412 E534419	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Återställd 2009. Koordinatsatt 2020
Yxskaftkälen 9:1	Slamdeponi	?–2008	N7074273 E509442	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Återställd 2009. Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Åsen 8:3 och 8:9 Hammerdal	Grov- och hus-hållsavfall, asbest, aska, industriavfall	1979–2000	N7048967 E515274	Risken för förorening anses ringa men ska klassificeras enligt MIFO-modellen.	Återställning pågår, växt-etableringsskikt återstår. Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. Klassificeras enligt MIFO till 2026
Äspnäs 3:1	Slamdeponi	1984–2008	N7102287 E520344	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Återställd 2010. Koordinatsatt 2020.

1.2 Deponier äldre än 30 år

Tabell 2 visar deponier äldre än 30 år. I kommunen finns ett flertal äldre deponier som inte bedöms utgöra någon större risk. Dessa deponier kommer inte att riskklassas enligt MIFO-modellen.

Några av deponierna är tidigare riskklassificerade enligt Växjömodellen år 1996. Växjömodellen innebär att fältstudier och personintervjuer har legat till grund för riskbedömning och riskklassificering avseende avfallets mängd, sammansättning och hantering. En översiktlig bedömning av geologi/grundvatten, ytvattenpåverkan samt konflikter avseende natur, landskapsbild, skräpighet mm har gjorts. Riskklasserna är indelade efter 1-4, där 1 betyder en mycket stor risk, 2 betyder en stor risk, 3 betyder en måttlig risk och 4 betyder en liten risk för påverkan på hälsa och miljö.

Beteckningen "återställd" innebär att sluttäckningen har godkänts av tillsynsmyndigheten och deponin efter detta datum inte ska behöva några fler åtgärder utöver den övervakning av miljöpåverkan som i vissa fall kan behövas.

Strömsunds kommun avser okulärbesikta tre deponier som inte kontrollerats under planperioden 2019-2022, och så långt det är möjligt, lokalisera, koordinatsätta och inspektera de två återstående deponierna. Om ytterligare avstädning eller återställningsåtgärder krävs ska detta genomföras så snart som möjligt.

Tabell 2. Översikt över deponier äldre än 30 år

Fastighets-beteckning	Typ av deponi	Drifts period	Koordinater SWEREF99 TM	Riskklass	Status
Alanäset 2:1 Äldre tippområde	Grov- och hus-hållsavfall ev. industriavfall .	1969–1987	N7112861 E533207	Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 4 (mycket låg risk).	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.

Fastighets-beteckning	Typ av deponi	Drifts period	Koordinater SWEREF99 TM	Riskklass	Status
Alanäset 2:1 Nyare tippområde	Grov- och hus-hållsavfall ev. industriavfall .	1987-1991	N7112667 E533518	Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas.	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Arås 1:2 Äldre tippområde	Slamdeponi	?-1971	N7056946 E518593	Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej.	Avslutad 1971. Koordinatsatt 2020 Okulärbesiktad 2020.
Backe 1:200 fd Backe 25:1 Bäckatorpet	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall	?-1975	N7074052 E571812	Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 4 (mycket låg risk).	Okulärbesiktad 2021 Koordinatsatt 2021
Backe 9:1	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall	?-1960	N7075469 E570923	Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 3 (låg risk).	Okulärbesiktad 2020 Koordinatsatt 2020
Bodum 1:76 & 1:184 Fd Bodum 1:6 Rossön	Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall	50 talet – 1975	N7088499 E566254	Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 2, åtgärdad till riskklass 3 (låg risk).	Återställd 2011. Okulärbesiktad 2018. Okulärbesiktad 2021 Revidering av koordinater 2020.
Bredgård 1:233 Rotnäset	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall	Ej känt	N7082221 E526766	Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 3 (låg risk). -	Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021.
Bredgård 1:235 Flatasågen	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall	Ej känt	N7083429 E526571	Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 3 (låg risk).	Okulärbesiktad 2021 Koordinatsatt 2021.
Bromsen 2 Norra Bredgård,	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall	Ej känt	N7082182 E526955	Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 3 (låg risk).	Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021.
Grundsjö 1:34 fd Svanabyn 1:1 Grundsjö	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall	?-1982	N7107632 E576510	Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 4 (mycket låg risk).	Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021.
Gäddede 1:332 Holmvik	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall	1960–1970	N7151266 E459893	Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 4 (mycket låg risk).	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Gäddede 2:1 Framnäs	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall	?-1960	N7151743 E458441	Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 4 (mycket låg risk).	Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2020.
Gärdsnäs 3:17	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall	?-1977	N7119615 E511514	Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 3 (låg risk).	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.

Fastighets-beteckning	Typ av deponi	Drifts period	Koordinater SWEREF99 TM	Riskklass	Status
Görvik 4:1 fd Görvik 1:13.	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall. Privat deponering från växtodling som har avvecklats och sanerats. Förbränning har förekommit. Deponering har skett efter att bytippen avslutades.	?-1994 ?-2009	N7050187 E533868	Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 3 (låg risk).	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Hammerdals-prästbord 1:25	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall	?-1980	N7051942 E516941	Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 2, åtgärdad till riskklass 3 (låg risk).	Återställd 2000. Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Havsnäs 2:170	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall	Ej känt	N7102475 E539376	Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas.	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Havsnäs 2:47	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall	Ej känt	N7105009 E539683	Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 3 (låg risk).	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Hillsand	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall	?-1975	Ej lokaliserad 1996 Kunde inte lokaliseras 2020, el 2021.	Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas.	Okulärbesiktas 2023. Koordinatsatts 2023.
Hoting 1:16, 1:17	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall	?-1970	N7109739 E558188	Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 4 (mycket låg risk).	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Järvsand 1:20 Östviken	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall	?-1975	N7099642 E539418	Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas.	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Kakuåsen 1:120	Slamdeponi	Ej känt	N7065861 E497751	Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas.	Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2020.
Karbäcken 1:108 f.d Tåsjö 3:104	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall	Ej känt	N7122858 E542657	Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 3 (låg risk).	Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2020.
Kilen (S) Helvetesbäcken	Grov- och hus-hållsavfall, ev. industriavfall	Ej känt	N7036061 E513884	Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 4 (mycket låg risk).	Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021.

Fastighets-beteckning	Typ av deponi	Drifts period	Koordinater SWEREF99 TM	Riskklass	Status
Lidsjöberg 1:36	Grov- och hushållsavfall, slam, industriavfall	1980–1991	N7131197 E512299	Riskklassificerad enl. Växjö-modellen riskklass 3 (låg risk).	Återställd 2009. Koordinatsatt 2020. Okulärbesiktad 2020
Lövberga 2:54 f.d. 2:111	Slamdeponi	?–1991	N7094247 E540273	Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas.	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Lövberga 2:54 f.d. 2:111	Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall	?–1975	N7094247 E540273	Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 4 (mycket låg risk).	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Raftkålen 2:1 Raftsjöhöjden	Slam, Grov- och hushållsavfall ev. industriavfall	1977–1992	N7052372 E499641	Riskklassificerad enl. Växjö-modellen riskklass 4 (mycket låg risk).	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Renålandet 1:78 & 1:83 Renån	Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall	?–1975	N7095430 E513323	Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas.	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Renålandet 2:2 Öjarn	Grov- och hushållsavfall, industriavfall	1970–1989	N7094683 E504467	Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 3.	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Siljsjönäs 1:58 Fd. Siljsjönäs 1:37	Slamdeponi	1973–?	N7064720 E566557	Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas.	Återställd 2006. Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Stora Blåsjön 2:2, Ankarede	Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall	?–1992	N7188005 E0462016	Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 4 - (mycket låg risk).	Återställd 2010. Okulärbesiktad 2018.
Ströms-Bonäset Bonäset	Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall	?–1975	Ej lokaliserad 1996 Ej lokaliserad 2020 el 2021	Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas.	Okulärbesiktas 2023. Koordinatsatts 2023.
Ströms-Näset 1:193 Näsviken	Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall	?–1975	N7081372 E525333	Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 3 (låg risk).	Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021.
Ströms-Näset 1:193 Näsviken	Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall	?–1975	N7081372 E525333	Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 3 (låg risk).	Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021.
Svaningen 1:25	Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall	?–1991	N7132382 E494705	Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 2-3. Åtgärdad till riskklass 3 (låg risk).	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Tullingsås 2:18	Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall	50 talet–1975	N7075860 E524774	Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 3 (låg risk).	Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021.
Tullingsås 7:74 Bredkälsvägen	Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall	Ej känt	N7079745 E518473	Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas.	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.

Fastighets-beteckning	Typ av deponi	Drifts period	Koordinater SWEREF99 TM	Riskklass	Status
Tåsjö- Norrby 1:177, 1:178 f.d. Tåsjö- Norrby 1:125 Norråker	Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall	?-1977	N7145324 E529791	Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 4 (mycket låg risk).	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Tåsjö-Norrby 2:2 Norråker	Grov- och hushållsavfall, industriavfall	1978–1991	N7145962 E530477	Risken för förorening anses ringa.	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Vedjeön 1:3	Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall	?-1975	N7104904 E517923	Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas.	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Yxskaftekälen 5:51 Fd. Yxskaftekälen 5:44-5:47	Grov- och hushållsavfall, industriavfall	1987-1993	N7074167 E509367	Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas.	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Yxskaftekälen 9:1	Grov- och hushållsavfall, industriavfall	1977–1987	N7074321 E509351	Riskklassificerad enl. Växjömodellen riskklass 3 (låg risk).	Återställd 2008. Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.

2. Nedlagda deponier med annan verksamhetsutövare

2.1 Deponier yngre än 30 år

Tabell 3. Översikt över icke kommunala deponier yngre än 30 år

Fastighets-beteckning	Typ av deponi	Drifts period	Koordinater SWEREF99 TM	Riskklass	Status
Jorm 1:280	Slaktavfall	2010-2016	N7180731 E455550	Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas	Återställd 2021 Okulärbesiktas 2023 Koordinatsatt 2021
Ströms-Ön 4:7	Död fisk	2011-2021	N7085041 E514933	Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas	Återställd 2022 Okulärbesiktas 2023 Koordinatsatt 2022

2.2 Deponier äldre än 30 år

Tabell 4. Översikt över icke kommunala deponier äldre än 30 år

Fastighets-beteckning	Typ av deponi	Drifts period	Koordinater SWEREF99 TM	Riskklass	Status
Ede 1:42	Bark	?-1977	N7043282 E522683	Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Ede 4:19 f.d Ede 4:9	Bilkyrkogård	1969–1979	N7047612 E527103	Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass siffra 2, åtgärdad till riskklass 3 (låg risk).	Återställd 1999. Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.

Fastighets- beteckning	Typ av deponi	Drifts period	Koordinater SWEREF99 TM	Riskklass	Status
Grenås 2:19	Privat deponi som har avvecklats och sanerats	Ej känt	N7054287 E519487	Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas	Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020.
Ströms-Näset 1:102 Malmån- Västerkälen	Slaktavfall	Ej känt	N7087266 E534724	Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 4 (mycket låg risk).	Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021.
Sikåskälen 1:6	Bark	Ej känt	N7055078 E502255	Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas.	Okulärbesiktas 2023 Koordinatsatt 2021.