



Avstängd gata,  
mer än en dag.

**ST19**




Gående kan passera  
utan problem.

Komplettera annars  
med:



Gående  
hänvisas  
till andra  
sidan

BEF	ANT	ANDRVINGEN AVSER	SIGN	DATUM
 WEEK ZONE SAFETY Consulting - Road - Construction - Industry				
RITIG KONTROLLERAD AV Ramudden Borlänge 0243 22 56 10		D.L		
		STRÖMSUNDS KOMMUN	SKÅLA	
		STRÖMSUNDS KOMMUN Stråejmjen tjejelte		
		STRÖMSUNDS KOMMUN	SKÅLA	
		STRÖMSUNDS KOMMUN	SKÅLA	